

Montaje en Campo

¿Cómo identificarlo
en un P&ID?

PI

El instrumento
se traza
completamente
hueco, sin
ninguna línea en
su interior

FT

TT

¡Aprende esto y mucho más en
nuestros Programas Formativos

Visible a simple vista si
nos damos un paseo por
Planta.

**FORMACIÓN
INDUSTRIAL**

Montaje en Tablero

¿Cómo identificarlo en un P&ID?



PT
65

El instrumento se traza con una línea horizontal que atraviesa su centro

LT
105

PIC
105



¡Aprende esto y mucho más en nuestros Programas Formativos



Visible a simple vista en la puerta de un tablero de control

FORMACIÓN INDUSTRIAL



<https://formacion-industrial.com/>



<https://www.linkedin.com/in/formacionindustrial/>

Montaje tras Tablero

¿Cómo identificarlo en un P&ID?

PT
65




El instrumento se traza con una línea horizontal punteada que atraviesa su centro

LT
105

PIC
105



¡Aprende esto y mucho más en nuestros Programas Formativos



No es visible a simple vista
Se necesita abrir el panel donde se ubica para verlo

FORMACIÓN INDUSTRIAL



<https://formacion-industrial.com/>



<https://www.linkedin.com/in/formacionindustrial/>